

**PERÚ****Ministerio
de Educación****FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES – EDAN EDUCACIÓN**
(Para cada institución educativa)

FECHA DE OCURRENCIA DEL DESASTRE	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE REPORTE	DÍA	MES	AÑO
	20	03	2017		22	03	2017
PELIGRO QUE OCASIONÓ EL DESASTRE	PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS Y CONTINUAS						

I. INFORMACIÓN GENERAL**Código de ubigeo**

200110

1.1. Ubicación geográfica del evento

Región	Provincia	Distrito	Centro poblado	Lugar de ocurrencia
PIURA	PIURA	LA UNION	VILLA MONTE REDONDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA 14063

1.2. Coordenadas de ubicación de la infraestructura pública a rehabilitar (GPS)

Coordenadas UTM	Este	Norte
Latitud: -5.40438 Longitud: -80.70861		

1.3. Instancia de gestión educativa

DRE	UGEL	RED educativa
PIURA	LA UNIÓN	UGEL LA UNION

II. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nombre de la I.E.: IE 14063	Dirección	CALLE PRINCIPAL S/ N					Nivel educativo	Código modular	Número de estudiantes		Número de docentes	
	Teléfono fijo		Fax		Celular 1	968980077			M	F	M	F
Nombre del director(a): AUSPICIA AREVALO FLORES	Correo electrónico	arevaloauspi@hotmail.com					Inicial	0614156	64	54	0	5q
Web												
Docente coordinador de la Comisión de Gestión del Riesgo (ex Comisión Permanente de Defensa Civil):	Nombre	MAGALY PANTA VITE					Primaria	0343236	145	127	3	6
	Teléfono fijo				Celular 2	968980077	Secundaria					
	Correo electrónico	Auspidoorrea72@gmail.com					Superior					
Contacto inmediato (indicar cómo o forma de comunicarnos): POR CELULAR, CORREO O FACEBOOK DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO.												

III. PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL DESASTRE (adjuntar)

V. DE LA EMERGENCIA Y/O DESASTRE, DAÑOS Y NECESIDADES

4.1. Naturaleza de la emergencia y/o desastre (características físicas, geométricas, estructurales, hidráulicas, fecha, hora, etc., según corresponda)

- LLUVIAS INTENSAS en el mes de febrero y marzo.

4.2. Principales problemas

EMPOZAMIENTO DE AGUAS ,
PRESENCIA DE CHARCOS
PROLIFERACION DE EPIDEMIAS POR PRESENCIA DE INSECTOS COMO ZANCUDOS QUE ORIGINAN DENGUE, ZICA

4.3. Entidad que evaluó la magnitud del desastre (indicar el número de informe correspondiente)

Comité de Gestión de Riesgos de la institución educativa.

4.4. Relación causa/efecto entre el peligro En el mescurrido y los daños

CAUSAS	EFFECTOS PRODUCIDOS
• PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS Y CONTINUAS.	PAREDES DE DRYWOLL HUMEDECIDAS Y CON MOHO EN TRES AULAS DEL AULAS DEL NIV NIVEL INICIAL. PAREDES DE CONCRETO HUMEDECIDAS Y CON GRIETAS. PISO DE CEMENTO CON MOHO CERCO PERIMETRICO DEBILITADO POR ESTAR HUMEDECIDO ,CON GRIETAS, CON MOHO Y SALITRE. PRESENCIA DE LAGUNAS EN LA PARTE EXTERIOR DE LA IE. QUE COLINDAN CON

	PAREDES DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IE. Y GENERAN EL HUMEDECIMIENTO Y PROLIFERACION DE ZANCUDOS. DESTRUCCION TOTAL DE SOMBRA DE MALLA RASHELL EN PATIO DE LA IE
--	---

4.5. Descripción del tipo de afectación y daños materiales y/o personales ocasionados en la I.E.

CONDICIÓN DE LOS ESTUDIANTES								CONDICIÓN DE LAS AULAS				
Nivel	Turno			Afectados				N.º de aulas	Material de construcción	Estado de las aulas		
	M	T	N	N.º de estudiantes		N.º de docentes				Afectada	Inhabitable	Colapsada
				M	F	M	F					
INICIAL	X			64	54	0	05	4	Drywooll y triplay	4	4	4
PRIMARIA	X			145	127	03	06	1	Drywooll y triplay	1	1	1
SECUNDARIA												

Afectación de servicios básicos

Servicios básicos	Sin daño	Con daño parcial	Con daño total	No existe	Unidad medida	Cantidad
Agua		X				
Recolección de residuos		X				
Alcantarillado		X				
Energía eléctrica						
Comunicaciones	X					
Transporte		X				
Otros (especificar):						

4.7. De la fuente de agua

Fuente de agua	Seleccione
Red pública por tubería	X
Pozo	
Estanque	
Rio, canal, arroyo	

4.8. Daños personales, equipos y servicios

DAÑOS PERSONALES				DAÑOS EN EQUIPOS Y SERVICIOS		
Categoría	Heridos leves	Heridos graves	Número de fallecidos	Equipos/servicios	Cantidad	Costo aproximado (en S/.)
Estudiante	0	0	0	Material didáctico	0	
Docente	0	0	0	Equipos	0	
Directivo	0	0	0	Mobiliario	0	
Administrativos	0	0	0	Accesos	0	
Padre de familia	0	0	0	Otros (precisar):		
Otros (precisar):						

4.9. Señale las necesidades que han surgido producto del evento, en los siguientes aspectos		Cantidad
Agua y saneamiento	Colapso de sistema de alcantarillado, baños con sistema de evacuación afectados.	S10000
Asistencia alimentaria		
Servicios de salud/apoyo socioemocional		
Vestimenta		
Infraestructura (aulas)	Hundimiento de vereda que protege a tres aulas y el aula de primer grado inhabilitada. SE REQUIERE REHABILITAR 3 AULAS PREFABRICADAS DEL NIVEL INICIAL , ASI COMO LOS 2 AMBIENTES DE COCINA. SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO AL CERCO PERIMETRICO DE 17,000 M ETROS CUADRADOS	S/. 50000

	SE REQUIERE LA INSTALACION DE TECHO EN PATIO DE LA IE, SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE LOS PISOS DE LA IE Se requiere mejorar el sistema de drenaje pluvial de la ie en el nivel inicial	
Mobiliario, equipos y materiales educativos		
Apoyo pedagógico (docentes, promotores, voluntariado)		
Abastecimiento de energía		
Accesibilidad a la institución educativa		
Seguridad		
Otros (describa brevemente)		

CONCLUSIONES

Parte de la infraestructura de la institución educativa ha sido afectado producto de la acumulación de agua caída de las lluvias intensas, generando debilitamiento del cerco perimétrico , a dañado tres aulas de drywall del nivel inicial, 2 ambientes de cocina de triplay, destrucción de sombra de malla rashell en patio de la IE, , además el sistema de evacuación de los baños (pozo ciego) está en peligro de colapsar EN EL NIVEL INICIAL, los pisos de los dos patios tanto de inicial y primaria están humedecidos con grietas y moho.

VI. RECOMENDACIONES

Atender inmediatamente las afectaciones para evitar el colapso de la infraestructura, por ser un peligro expuesto para la salud e integridad de los estudiantes y del personal que labora en la institución educativa.

Proveer de a cinco aulas pre fabricadas para el nivel inicial ..

VII. ANEXOS: FOTOS, ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA, OTROS / adjuntar

VIII.

VII. ANEXOS: FOTOS, ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA, OTROS / adjuntar.

VIII. DATOS DEL REPORTANTE

Nombres y apellidos	Auspicia Arévalo Flores	Cargo	Directora (E)	DNI	02853463
Dirección	Jr. Huanuco 412 - La Arena				
Teléfono	# 968980077	Correo electrónico	arevaloauspi@hotmail.com		

REMITIR LA INFORMACIÓN, A LA BREVEDAD, A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

En su jurisdicción, a:	4. Ministerio de Educación, Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental Esq. av. Comercio y av. Arqueología, San Borja Teléfono: 478-1848 Anexos: 26750 / 26851 Correo electrónico: coe_minedu@minedu.gob.pe
1. Unidad de gestión educativa local. 2. Dirección Regional de Educación. 3. Gobierno regional.	



Mg. Rocío E. Vaziriga Sandoval
JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL LA UNIÓN



FICHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

14063

Inicial: Jardín
 Pública - Sector Educación
 Área geográfica: Urbana
 Código modular: 0614156
 Código de local: 414689
 Estado: Ache
 Dirección: Calle Lambayeque S/N
 Distrito: La Unión
 Provincia: Piura
 Departamento: Piura
 UGEL La Unión
 Latitud: -5.40438
 Longitud: -80.70861
 Director(a): Vargas Reyes Rafael

Servicio MED



Datos del mapa ©2017 Google Imágenes ©2017 CNES /
 Informa un error en el mapa

Fuentes de información
 Padrón de Instituciones Educativas, Censo
 Escolar 2016, Carta Educativa del Ministerio de
 Educación-Unidad de Estadística Educativa y
 cartografía de Google Maps.

ESTADÍSTICA

Las celdas en blanco indican que la institución educativa no reportó datos o no funcionó el año respectivo.

Matrícula por edad y sexo, 2016

Nivel	Total		0 Años		1 Año		2 Años		3 Años		4 Años		5 Años		6 Años		7 Años	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Inicial - Jardín	64	54	0	0	0	0	0	0	17	24	29	19	18	11	0	0	0	0

Matrícula por periodo según edad, 2004-2016

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	64	80	64	63	69	74	85	85	96	134	134	114	118
0 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Años	30	17	19	18	10	9	27	25	34	48	26	34	41
4 Años	28	24	23	20	35	38	29	26	32	53	51	28	48
5 Años	26	39	22	25	24	27	29	34	30	33	57	51	29
6 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Docentes, 2004-2016

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5

Secciones, 2004-2016

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	5
0 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Años	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
4 Años	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	2
5 Años	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	1

Cantidad promedio de
 Alumnos por Sección, 2016
 ALUMNOS/SECCIÓN

Total 23.60

Consideraciones para el uso de datos

- Los datos de ubicación de las instituciones educativas registrados en el Padrón son proporcionados por las DRE/GRE y UGEL.
- La cartografía de límites distritales, corresponde a los límites censales del INEI, y no indica pertenencia a una jurisdicción político-administrativa determinada.
- La clasificación de área geográfica de ESCALE utiliza el criterio utilizado en el Censo de Población y Vivienda del INEI, diferente al utilizado para las asignaciones temporales a docentes que laboran en área rural.



FICHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

14063

Primaria

Pública - Sector Educación

Área geográfica: Urbana

Código modular: 0343236

Código de local: 414689

Estado: Activo

Dirección: Calle Lambayeque S/N

Distrito: La Unión

Provincia: Piura


Departamento: Piura

UGEL La Unión

Latitud: -5.40438

Longitud: -80.70961

Director(a): Vargas Reyes Ralael



Datos del mapa ©2017 Google Imágenes ©2017 CNES/
Informa un error en el mapa

Fuentes de Información

Padrón de Instituciones Educativas, Censo Escolar 2016, Carta Educativa del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa y cartografía de Google Maps.

ESTADÍSTICA

Las celdas en blanco indican que la institución educativa no reportó datos o no funcionó el año respectivo.

Matrícula por grado y sexo, 2016

Nivel	Total	1º Grado	2º Grado	3º Grado	4º Grado	5º Grado	6º Grado						
		H	M	H	M	H	M	H	M				
Primaria	145	127	31	19	34	24	22	26	18	22	20	18	16

Matrícula por periodo según grado, 2004-2016

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	292	260	242	248	233	219	224	226	227	223	229	258	272
1º Grado	62	50	59	56	40	29	51	57	50	43	44	58	50
2º Grado	49	54	37	56	56	47	37	40	46	47	45	48	58
3º Grado	61	35	48	21	52	44	42	32	40	39	45	40	48
4º Grado	25	58	29	40	30	40	38	36	29	40	34	42	40
5º Grado	50	26	46	27	30	33	32	35	28	25	38	34	42
6º Grado	45	37	23	48	25	26	24	26	34	29	23	36	34

Docentes, 2004-2016

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Secciones por periodo según grado, 2004-2016

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	10	6	9	9	9	9	6	9	9	9	8	9	10
1º Grado	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2º Grado	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
3º Grado	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2
4º Grado	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
5º Grado	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
6º Grado	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Cantidad promedio de
Alumnos por Sección, 2016

ALUMNOS/SECCIÓN	Total
	27.20

Consideraciones para el uso de datos

- Los datos de ubicación de las instituciones educativas registrados en el Padrón son proporcionados por las DRE/GRE y UGEL.
- La cartografía de límites distritales, corresponde a los límites censales del INEI, y no indica pertenencia a una jurisdicción política-administrativa determinada.
- La clasificación de área geográfica de ESCALE utiliza el criterio utilizado en el Censo de Población y Vivienda del INEI, diferente al utilizado para las asignaciones temporales a docentes que laboran en área rural.

